



Zásady hodnocení praktické části maturitní zkoušky

Pokud je žák z jedné části praktické maturitní zkoušky hodnocen nedostatečně (tj. z části Pozemní stavitelství nebo Stavební konstrukce), je hodnocen nedostatečně z celé praktické zkoušky. Při opravné zkoušce pak opakuje pouze tu část, kterou nevykonal úspěšně.

Pozemní stavitelství:

- dodržení zadání - *částečné až úplné nedodržení zadání práce* 20 - 100 %
- grafická úroveň práce - *dodržení grafických norem* 10 - 20 %
druhy čar, zásady kótování, celkový vzhled
- konstrukční úroveň práce - *věcná správnost výkresů* 70 - 90 %
dodržení konstrukčních zásad řešení
volba správného technického provedení
použití vhodných stavebních materiálů
úplnost výkresové dokumentace

Stavební konstrukce:

- dodržení zadání - *částečné až úplné nedodržení zadání práce* 20 - 100 %
- úprava statického výpočtu - *standardní úprava a přehlednost* 10 - 20 %
- úplnost statického výpočtu - *vlastní výpočet + schémata* 50 - 80 %
logický postup, jednotky, práce s tabulkami
závěr výpočtu (vyhovuje x nevyhovuje)
- výkresová část, 20 - 40 %
 - z toho: - *věcná správnost výkresů* 50 - 80 %
(soulad se statickým výpočtem, dodržení konstrukčních zásad)
 - *úplnost (půdorysy, řezy, detaily, výpisy prvků, tabulky)* 20 - 40 %
 - *grafická úroveň (druhy čar, kóty, celkový vzhled)* 10 - 20 %